



Wrocław, dnia 05 września 2017r.

Oświadczenie

Uprzejmie informuję, że z dniem 04 września br. zarządca dróg w Czechach rozpoczął remont swojej drogi II/291 i w związku z tym zamknięty został dla ruchu odcinek drogi od Nowego Mesta pod Smrkiem do granicy CZ/PL w m. Czerniawa Zdrój.

Pomimo wcześniejszych rozmów (około 3 miesiące temu) z Wykonawcą robót – Eurovia SA, Wykonawca nie zaprojektował i nie przedstawił projektu organizacji ruchu po stronie polskiej na czas remontu swojej drogi.

Wszystkie drogi po stronie polskiej: krajowe, wojewódzkie i powiatowe nie zostały w żaden sposób oznakowane.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, chcąc dopomóc zdezorientowanym kierowcom, awaryjnie wprowadziła informacje o zakazie wjazdu na ten odcinek drogi na skrzyżowaniu w m. Orłowice, na skrzyżowaniu DW 361 z DW 358 oraz DW 351 z DW 358 w Czerniawie.

W żadnym wypadku nie czujemy się odpowiedzialni za niedopatrzenie i działania niezgodne z prawem Wykonawcy robót po stronie czeskiej.

Ze swej strony proponujemy objazd ze Świeradowa Zdroju do Nowego Mesta przez m. Zawidów.

DYREKTOR